



Opel Vectra-B, tot bouwjaar 1996 **Alle motoren**

Waarschuwingslampje van koudemiddel brandt op controledisplay

Als het waarschuwingslampje voor de hoeveelheid koudemiddel gaat branden terwijl het peil voldoende hoog is, kan dit worden veroorzaakt door een defecte koudemiddelsensor. Om het probleem op te lossen gaat u als volgt te werk:

Controleer de sensor in het expansiereservoir voor het koudemiddel op continuïteit. Gebruik een multimeter. Waarde: 0 ohm. Controleer ook de bedrading en connector op schade en continuïteit. Vervang de sensor als u geen continuïteit vaststelt. Wanneer de sensor en het expansiereservoir één geheel vormen, moet het hele expansiereservoir worden vervangen.