



Opel Vivaro

Bouwjaar: 2010

Chassisnummers: tot en met WOLF7BHB6BV617781

Controlelampje motoroliedruk licht op

Bij het bovengenoemde voertuig kan het controlelampje voor de motoroliedruk bij draaiende motor oplichten.

Dit kan op een defect in de elektrische verbinding van de oliedrukschakelaar te wijzen.

Om het probleem te verhelpen, moet de steekverbinding op verontreinigingen, beschadigingen en een correcte aanbrenging worden gecontroleerd.

Zo nodig moet de steekverbinding op vakkundige wijze worden gereinigd of vervangen.