



## **OPEL**

### **Astra-H, Zafira-B, Vectra-C, Motorcode Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

***Voertuigen vanaf bouwjaar 2004 met dieseldeeltjesfilter***

**Voertuig heeft capaciteitverlies  
Motorcontrolelampje brandt  
Foutcode: P1901, P0234, P242F**

**Probleem:**

Foutcode P1901 wordt gelijktijdig met P0234 en P242F aangegeven.

**Mogelijke oorzaak:**

Defect bij de laaddrukregelklep.

Via het ontluichtingsgat raakt spatwater in de klep.

Dat kan tot interne corrosie en daarmee ook tot uitval van de laaddrukregelklep leiden.

**Oplossing van het probleem:**

Klep controleren en zo nodig vernieuwen. Laaddrukregelklep ook tegen verder spatwater beschermen. Hiervoor wordt door de voertuigfabrikant voor de Zafira-B een speciale plastic afdekking voor de voorste bumper aangeboden.

Na vervangen van de laaddrukregelklep het foutgeheugen wissen.

Vervolgens regeneratie deeltjesfilter uitvoeren.

**Flits-info**

