




Opel Zafira A Bouwjaar: 2002 tot en met 2005

Schommelende weergave instrumenten.

Willekeurig gaan branden van de waarschuwing- en controlelampjes in het instrumentenpaneel.

Worden bij deze voertuigen de bovenstaande storingen gemeld, is waterindringing op het knooppunt van de kabelstekkers, in de buurt van het schutbord (zie afbeelding) hiervoor de mogelijk oorzaak.



In dit geval moeten voor het repareren van de kabelboom de accuklemmen worden losgemaakt, daarna:

- Visuele controle van de stekkerpennen van de multi-kabelstekker uitvoeren.
- Stekkerpennen met geschikte contactspray reinigen, eventueel vervangen.
- Stekkerhelften controleren, evenals de correcte verbindingen.
- Multi-kabelboomstekker weer aansluiten.