



Opel Zafira B Alle modellen met turbo

Verlies van motorvermogen. Foutcode P1106. Motorcontrolelampje gaat branden. Atmosferische sensor / hoogtesensor

Wordt bij deze voertuigen geklaagd over een onrustig lopende motor, vermogensverlies en is de foutcode P1106 vastgelegd in het motorstuurapparaat, kan een defecte resp. een verkeerd ingebouwde atmosferische sensor een mogelijke oorzaak zijn.

- Fabrikantnummer op atmosferische sensor bekijken. Is het fabrikantnummer 261002137, moet de atmosferische sensor worden vervangen.

In dit geval kan de Hella sensor -
Hella-nr.: 6PP 009 400-461 worden gebruikt.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	

Technische opmerking m.b.t. de atmosferische sensor / hoogtesensor:

Om een te rijk mengsel te voorkomen, wordt bij stijgende sensorspanning de inspuittijd verkort.