



Peugeot 206 (2A/C) Motor: 1,1i (TU1JP | HFX)

Ontsteking valt uit / Motorcontrolelampje licht op

Bij de hierboven genoemde auto's kan de ontsteking, vooral tijdens de warmloophase, gebeuren dat de ontsteking een enkele keer uitvalt.

Hierdoor rijdt de auto met een schok weg. Ook licht het motorcontrolelampje op. In het storingsgeheugen is dan vaak de melding "Gering spanningsignaal van de Lambdasonde" opgeslagen. De Lambdasondes moeten weliswaar ook worden gecontroleerd, maar zijn in de meeste gevallen niet de oorzaak. De oorzaak zit hem in een ontbrekende uitlaatgasbeweging, vooral als langzaam wordt gereden, met een iets geopende smoorklep. De Lambdasonde achter de kat registreert vervolgens te lang het zuurstofgehalte in het uitlaatgas waardoor de regeleenheid omschakelt naar noodloop. In de meeste gevallen is dit probleem alleen op te lossen door de software van de motorregeleenheid te updaten.