



## **Peugeot 206 Met elektrisch inklapbare buitenspiegels**

### **Zekering doorgebrand, elektrisch inklapbare buitenspiegels en zijruitbediening achter werken niet, accucontrolelampje blijft branden.**

Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door een lekke inklapmotor in de buitenspiegel. Door het binnendringende water ontstaat er in de inklapmotor kortsluiting. Om dit probleem op te lossen, dient u de kabels naar de buitenspiegel in het portier op schade te controleren en eventueel te repareren en de buitenspiegel te vervangen. U dient ook zekering nr. 22 in de zekeringenkast (interieur) te vervangen.

**Flits-info**

