



Peugeot 306 (N3)

ABS-controlelampje licht op

Bij de bovengenoemde auto's kan het ABS-controlelampje bij het inschakelen van de achteruitversnelling of bij het inschakelen van de verlichting kort oplichten. Het probleem is het gevolg van een foutstroom die toe te schrijven is aan het ontbreken van massa op de achterlichten wordt veroorzaakt door een foutstroom. Als de achteruitversnelling of de verlichting wordt ingeschakeld, ligt er spanning op de remlichten aan, hoewel de rem niet is ingetrapt. De ABS-regeleenheid denkt dat de remlichtschakelaar defect is. Gelijktijdig licht het ABS-controlelampje op.

In de regeleenheid kan een foutcode zijn opgeslagen. Om dit probleem op te lossen, dient u de massaverbinding naar de achterlichten te controleren. Let vooral op de massaverbinding van de afzonderlijke lampen in de achterlichten.

Bij het opsporen van de storing adviseren wij een losse massakabel direct op de lampbevestiging aan te sluiten. Na het oplossen van het probleem dient u het storingsgeheugen opnieuw uit te lezen en eventueel te wissen.