



## **Peugeot 307 Bouwjaar 04/2002 met 1,4 liter / 55 kW motor**

### **Motor start niet, motorcontrolelampje brandt.**

Wanneer bij deze auto's een storing optreedt waarbij de motor niet meer start en het motorcontrolelampje brandt, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door de krukassensor.

Wanneer met een diagnoseapparaat het storingsgeheugen wordt uitgelezen, is de foutcode „P 1335 = nokkensasensor“ opgeslagen. Wanneer de nokkensasensor wordt gecontroleerd, zult u echter vaststellen dat deze in orde is. In dit geval is de krukassensor niet goed in de boring geplaatst en het regelapparaat verwisselt de beide sensoren.

De krukassensor moet worden gedemonteerd, schoongemaakt en vervolgens weer goed in de boring worden geplaatst. Daarna moet het storingsgeheugen worden gewist.

Flits-info