



Peugeot 806 **Alle modellen met HDI-motor (DW...)**

Motorcontrolelampje licht op, foutcode in storingsgeheugen.

Als bij deze auto's het motorcontrolelampje oplicht en foutcode P1641 in de motorregeleenheid is opgeslagen of de accu is ontladen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door water in de motorregeleenheid. Door een opening bij de 2-polige gele koelmiddeltemperatuursensor komt er koelmiddel in de kabelboom. Door de capillaire werking komt het koelmiddel in de motorregeleenheid, waardoor de bovenstaande problemen ontstaan. Om deze problemen op te lossen, dient u de betreffende kabelboom en de motorregeleenheid te vervangen. De gele stekker van de koelmiddeltemperatuursensor wordt niet opnieuw aangesloten, maar door een blinde contactdoos op de kabelboom afgesloten.

Flits-info