



Saab 9-3

Alle auto's met benzinemotor

Bouwjaar 1998 tot VIN W2061707

Bouwjaar 1999 tot VIN X2005838

Motor zonder vermogen

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door verkeerd aangesloten aansluitingen op het actief-koolstoffilter. Bovendien kunnen er klachten zijn in verband met:

- Trillingen tijdens het accelereren
- Afslaan van de motor
- Slecht starten van de motor

Bovendien kan de foutcode P0172 (mengsel te rijk, cilinderrij 1) zijn opgeslagen.

Door verkeerde montage kunnen de slangen knikken en ontstaan problemen met de doorstroming. In dit geval dient u de slangen van het actief-koolstoffiltersysteem te controleren en zonodig opnieuw aan te brengen of te vervangen.

