



Skoda Octavia 1,8 RS, motorcode AUQ Bouwjaar 2001 - 2004

Sporadisch vermogensverlies in deellastbereik

Bij een Skoda Octavia met de motorcode **AUQ** kan na sporadisch vermogensverlies in het deellastbereik worden geconstateerd dat de motorregeleenheid nu en dan omschakelde naar noodloop.

Het storingsgeheugen bevat de foutcode 17705 – *turbocompressor / gasklep – slangverbinding – drukverlies*. Als na controle van de slangverbindingen blijkt dat deze niet de oorzaak zijn, is de elektropneumatische omzetter van de inlaatdrukregeling vaak de oorzaak van het sporadische vermogensverlies.

U kunt het probleem oplossen door de omzetter te vervangen en vervolgens het storingsgeheugen te wissen.

