


## **Subaru Forester**


### **Alle modellen met motor met normale aanzuiging**

#### **Motorcontrolelampje gaat branden**

Wordt de bovenstaande storing als storing gemeld, kan een defecte stationairschakelaar van de versnellingsbak hiervan de oorzaak zijn. De volgende foutcodes kunnen zijn opgeslagen: P0301, P0302, P0303, P0304.

Deze storingen worden opgeslagen, als bij de betreffende cilinders meerdere ontbrekende ontstekingen worden geregistreerd. In dat geval moet met een diagnostester het aantal ontbrekende ontstekingen per cilinder worden gecontroleerd. Werkt het ontstekingsstelsel echter zonder problemen, moet de stationairschakelaar van de versnellingsbak worden vervangen (zie afb.).





© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	Q3 / 2014	2-2
-------------------------------------	-----------	-----

***Flits-info***

