



## **Toyota Auris Hybrid Bouwjaar: 05/2010 – 11/2014**

### **Gereduceerd aandrijfvermogen (noodloopmodus)**

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de waarschuwingslampjes in het dashboard tijdens het rijden oplichten en de noodloopmodus wordt geactiveerd.

Vanwege een softwarefout kan het hybride systeem oververhit raken en tijdens het rijden automatisch worden uitgeschakeld. Daarna wordt het voertuig in de noodloopmodus geschakeld. Er kan uitsluitend met een gereduceerd aandrijfvermogen worden gereden.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betrokken voertuigen een software-update uitgevoerd.