



## **Toyota**

### **Yaris (CP10)**

#### **Bouwjaar: vanaf 1999**

#### **Motor: 1.0i 16V (1SZ-FE) + 1.3i 16V (2NZ-FE)**

#### **Foutcode P0171**

Bij deze auto's kan het motorcontrolelampje af en toe oplichten en de foutcode P0171 (mengsel te arm) in de regeleenheid zijn opgeslagen.

Er zijn echter geen klachten en ook de uitlaatgaswaarden en controles van onderdelen duiden niet op een defect. Na het wissen van het storingsgeheugen kan het probleem zich na enkele weken opnieuw voordoen.

Als oorzaak komt de luchtmassameter in aanmerking.

Deze kan zijn waarde iets en ook slechts tijdelijk en onder bepaalde bedrijfsomstandigheden overschrijden.

De storing is dan ook moeilijk aan te tonen (bijv. aan de hand van de meetwaardenblokken). Meestal helpt alleen het vervangen van de luchtmassameter.