



Volvo S 80 **Alle benzinemodellen met** **elektronische gaspedaalsensor**

Motortoerentallen boven 4000 1/min zijn niet mogelijk.

Als bij deze auto's een toerental boven 4000 1/min niet mogelijk is, onafhankelijk van de ingeschakelde versnelling, is het gasklephuis mogelijk defect of sterk vervuild. Om dit probleem op te lossen, kunt u proberen het gasklephuis te reinigen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dient u het gasklephuis te vervangen.

N.B.

Na vervanging dient u het nieuwe gasklephuis met een daartoe geschikt diagnoseapparaat aan de motorregeleenheid aan te passen.

Flits-info

