



VW

Caddy

Bouwjaar: 2010 – 2015

Motor: CBZB

Harde geluiden vanuit de motorruimte

Als er harde (schrille) geluiden vanuit de motorruimte worden waargenomen, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een onjuiste werking van de hogedrukpomp.

In dat geval kan de software van de motorregeleenheid verantwoordelijk zijn voor de geluidsontwikkeling.

Oplossing:

Om andere storingsbronnen uit te sluiten, moet eerst de randapparatuur (hogedrukpomp, enz.) van het systeem worden gecontroleerd. Als hier geen storingen kunnen worden vastgesteld, moet de software van de motorregeleenheid worden geüpdatet.

Neem hiervoor contact op met een geautoriseerde vakwerkplaats.