



VW

Crafter

Bouwjaar: KW 40/2012 – 01/2013

Chassisnr.: WV1ZZZ2EZD6018306 – 25318

WV1ZZZ2FZD7002896 – 4666

**Stroomverbruik bij uitgeschakeld contact.
Accu wordt ontladen.**

Wanneer bij de bovengenoemde voertuigen nadat deze langere tijd hebben stilgestaan, de accu vanzelf wordt ontladen, kan de oorzaak daarvan de contactschakelaar zijn.

Door een elektronische storing in de contactschakelaar kan de ruststroom bij uitgeschakeld contact te hoog zijn. Dit kan ontlading van de accu tot gevolg hebben.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij voertuigen die zijn geproduceerd tussen KW 40/2012 en KW 1/2013, wordt er bij erkende garagebedrijven een nieuwe contactschakelaar ingebouwd en wordt de contactsleutel opnieuw geleerd.

Nadat deze reparatie heeft plaatsgevonden, worden de voertuigen gemarkeerd met een sticker in de buurt van het boordgereedschap.