



## VW Golf 4 + Passat 3B

### Uitval snelheid- en trajectindicatie

Bij de hierboven aangehaalde voertuigen kan een uitval van de software ertoe leiden dat het traject en de snelheid in het combi-instrument niet meer aangegeven worden. De volgende Bosch combitoestellen kunnen hierdoor getroffen zijn:

Golf: combitoestellen met toerentalmeter

Versienummer V14 tot V20

Golf: Combitoestellen met multifunctie-indicatie

Versienummer V14 tot V19

Passat: Combitoestellen tot versienummer V13

Aangezien de snelheidsoverbrenger zelf niet de oorzaak is voor het probleem kan hulp geboden worden door het combi-instrument te vervangen.

