



VW Passat (3B) modeljaar 1997 - 2001

Airbagcontrolelampje licht op

Beschadigde leidingen van het airbag/gordelspannersysteem kunnen de oorzaak van dit probleem zijn. Zoek bij de stoelverstelling naar schuurplekken in de kabelbundel van het airbag/gordelspannersysteem. "Blanke" plekken in de kabels kunnen kortsluiting naar massa veroorzaken. Dit wordt ook als storingscode.

Ga in dit geval als volgt te werk:

- Sluit het diagnosetestapparaat op het voertuig aan.
- Controleer of de storing op dit moment actueel is, bijvoorbeeld via het menu-item "Meetwaardeblok uitlezen". De storing kan worden gereproduceerd door de stoel te wiebelen, te belasten of verstellen.
- Spoor beschadigde kabelplekken op en omwikkel ze met isolatietape.
- Wis het storingsgeheugen.