



VW Passat **Type: 3B2 | 3B5** **Bouwjaar: tot 03/1998**

Controlelampje koelmiddeltemperatuur knippert

Aanslag op de sensorstiften van de koelmiddelniveau sensor kan er bij bovenstaande voertuigen toe leiden dat het controlelampje van de koelmiddeltemperatuur knippert, ook al bevat het reservoir nog voldoende koelmiddel. De aanslag op de sensorstiften veroorzaakt meetfouten. De sensor bevindt zich onder het expansievat (afb.) en kan niet afzonderlijk worden vervangen. U kunt het vat spoelen om te proberen de aanslag op de sensorstiften te verwijderen. Als dat niet lukt, dient u het expansievat te vervangen. Vanaf 03/1998 worden standaard expansievaten met aangepaste sensor ingebouwd.

