



VW Passat bouwjaar 1996 ***Storing van multifunctioneel display***

Storing van multifunctioneel display door defect van spanningsregelaar

Door lage buitentemperaturen kan de spanningsregelaar in het instrumentenpaneel defect raken. Hierdoor kunnen de tijd, de dagteller en het geheugen van het multifunctionele display worden gewist, waarna '0' wordt weergegeven. In dit geval moet het instrumentenpaneel worden vervangen.

Flits-info

