



## **Audi A4**

### **Bouwjaar vanaf 2001**

### **Alle modellen met**

### **koplampreinigingsinstallatie**

#### **Koplampreinigingsinstallatie valt uit.**

Als de koplampreinigingsinstallatie van deze auto's uitvalt, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat er geen spanningsvoorziening is. Omdat de zekering voor de koplampreinigingsinstallatie te zwak is, brandt deze door. Om dit probleem op te lossen, dient u de defecte zekering te vervangen door een sterker exemplaar (30 A). Het gaat hier om zekering nr. 37, links in het instrumentenpaneel in de zekeringenkast.

#### **N.B.:**

Noteer de vervanging en de sterkte van de nieuwe zekering in de bedieningshandleiding en in het deksel van de zekeringenkast.