



## **Audi**

### **A6 (4B...)**

# **Alle modellen zonder xenonkoplampen**

### **Storingslampje van lichthoogteregeling licht op.**

Het storingslampje van de lichthoogteregeling is standaard ingebouwd in het combi-instrument van deze auto's. Het lampje wordt echter alleen aangesloten in auto's met xenonkoplampen. Als het lampje oplicht in auto's zonder xenonkoplampen is de schakeling in het combi-instrument niet correct. Om dit probleem op te lossen, dient u pin 32 op de groene aansluitstekker van het combi-instrument aan te sluiten op klem 15. Hierdoor wordt het storingslampje van de lichthoogteregeling blijvend uitgeschakeld.