



## **Audi Cabriolet Bouwjaar: 2003 – 2004 Met xenonkoplampen**

### **Onvoldoende lichtopbrengst**

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt over een verminderde en ontoereikende lichtopbrengst van de koplampen geklaagd.

Het bovengenoemde probleem wordt in dit geval veroorzaakt door een defecte coating van de koplampreflectoren.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de officiële dealer worden de defecte koplampreflectoren van de getroffen voertuigen door nieuwe exemplaren vervangen.