



## Citroën Berlingo Bouwjaar 2002-2008

### Uitvallen van dimlicht

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan een doorgesuurde kabelboom hiervan de oorzaak zijn. Verder kunnen elektrische uitval / storingen ontstaan. De kabelboom loopt van het zekeringkastje in de motorruimte (linksvoor), via een doorvoeropening in de wielkast naar de koplampen. Door een ontbrekende kabelbescherming in deze opening, ontstaan door trillingen schuurplekken op de kabelboom. Dit leidt tot de bovengenoemde storingen. In dit geval moeten de beschadigde plekken op de kabels worden hersteld. Daarna de kabelboom bij de doorvoeropening met een spiraalbus beschermen, om verdere schuurplekken te voorkomen. Hieronder een overzicht van spiraalbuizen. Uitgebreide informatie voor het installeren vindt u in de Hella brochure met bestelnummer 9Z2 999 029-115.



4.4 spiraalbuizen	Nominale diameter	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal	Inhoud in stuks	Bestelnummer	VPE in stuks
<b>Spiraal met sleuven</b> 	7,5	6,7	10	PP	50	▶ 8JR 177 882-002	50
	10	9,9	13	PP	50	▶ 8JR 177 882-012	50
	13	12,7	15,8	PP	50	▶ 8JR 177 882-022	50
	17	16,6	21,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-032	50
	22	21,3	25,4	PP	50	▶ 8JR 177 882-042	50
	26	25,8	31,2	PP	50	▶ 8JR 177 882-052	50
	37	36	42,4	PP	25	▶ 8JR 177 882-062	25