



## **Citroën Berlingo Tot bouwjaar 30-06-1997**

### **Vocht in de achterlichten**

Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat het water onvoldoende wordt afgevoerd of doordat de ventilatie onvoldoende is. In dit geval komt er vocht in de lamp waardoor er aan de stekkercontacten en fittingen corrosie kan ontstaan. Ga als volgt te werk.

- Controleer de betreffende lamp op beschadiging en vervang de lamp indien nodig.
- Schroef het achterlicht los.
- Controleer de afdichting van sponsrubber op beschadigingen en vervang de afdichting indien nodig, omdat een defecte afdichting teveel water doorlaat.
- Om dit probleem permanent op te lossen, dient u in het onderste deel van het licht twee kleine gaatjes aan te brengen (zie afb.). U kunt deze gaatjes gemakkelijk aanbrengen met een kleine naald.
- Reinig de gecorrodeerde delen.
- Monteer het licht op de juiste wijze, controleer of de afdichting goed afdicht en controleer de werking.

