



Citroën C2 / C3 / C3 Puriel Bouwjaar: 10/2006 – 03/2008

Uitval van de koplampen

Bij de hierboven genoemde voertuigen treedt uitval van de koplampen op.

Oorzaak van de hierboven genoemde problematiek van de verlichtingsinstallatie kan een defecte software van de regeleenheid zijn.

De positie van de lichtsakelaar wordt mogelijk niet door de regeleenheid herkend, wat mogelijk tot uitval van de koplampen leidt.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Het bovengenoemde probleem wordt bij de betrokken voertuigen verholpen via een door de merkdealer uit te voeren software-update.