



Ford Mondeo III Bouwjaar van 2000 t/m 2004 Alle auto's met xenonlicht

Xenonkoplamp valt uit

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte ontstekingsmodule. De lamp valt een enkele keer uit, maar bij een koude start doet het probleem zich vaker voor. In dit geval dient u de ontstekingsmodule te vervangen. Hiertoe levert de autoproducent een modificatieset met een nieuwe generatie ontstekingsmodulen.

Ga als volgt te werk:

- Koppel de accu los.
- Bouw de koplamp uit en schroef de achterste koplampkap los (zie Flits-info "Ford Mondeo lamp vervangen").
- Verwijder de contactstekker van de xenonlamp en schroef de oude ontstekingsmodule (zie afb. 1) van de koplamp los.
- Maak de bevestigingsring van de xenonlamp los en bevestig de lamp vervolgens met de gemodificeerde ring
- Bevestig de nieuwe ontstekingsmodule (zie afb. 2 punt 1) op de xenonlamp en draai de module naar rechts.
- Sluit de adapterkabel (zie afb. 2 punt 2) aan op de voedingskabel van de oude ontstekingsmodule.
- Steek vervolgens de contactstekker (zie afb. 2 punt 3) in de nieuwe ontstekingsmodule.
- Monteer de koplampkap en alle andere gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde terug op hun plaats.

Controleer of de installatie goed functioneert.



Stel de koplampen af met een diagnosetester (storingscode uitlezen, basisafstelling van de lichthoogteregeling enz.).

Afb. 1



Afb. 2

