



## **Mercedes-Benz E-klasse (W210) Vanaf 01-10-1997**

### **Uitval van de gloeilampen**

Bij dit type storing kan de oorzaak liggen in de kabel naar de lichtmodule. De fabrikant biedt een speciale reparatieset aan.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Verlichting en contact uitschakelen.
- Luchtfilterhuis demonteren.
- Het kleine waswaterreservoir demonteren.
- Koplampdeksels aan beide zijden verwijderen.
- Koplampkabelset losmaken van de koplampen.
- H7-gloeilampen vervangen (met de set meegeleverd).
- Stadslichtfittingen ontgrendelen en verwijderen.
- Gloeilampen uit de fittingen verwijderen.
- Stadslichtfittingen losmaken van de kabel door de vergrendeling te ontgrendelen.
- Nieuwe lampfitting weer met de kabel verbinden.
- Nieuwe gloeilampen (met de set meegeleverd) in de fittingen steken en vervolgens de fittingen weer in de koplamp plaatsen en vergrendelen.
- Adapterkabel verbinden met de koplampkabelset en vervolgens aansluiten op de koplamp.
- Gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde weer monteren.
- Controleren of alles goed functioneert.