



Mercedes Benz S-Klasse (W 140) SL-Klasse (W 129)

Permanent branden van rechter of linker knipperlicht of koplamp.

Als de rechter of linker knipperlichten of koplampen van deze auto's permanent branden, ook al is het contact uitgeschakeld, is het combirelais mogelijk defect. Om dit probleem op te lossen, dient u een nieuw combirelais te monteren. Bij beide typen is het relais gemonteerd in de zekeringen-/relaiskast in de motorruimte, rechts onder de voorruit.

Bij type 129 is het combirelais geplaatst in positie H

Bij type 140 is het combirelais geplaatst in positie N10, N10/2.

Flits-info

