



Peugeot 307, 308, Expert Bouwjaar: 11-2006 - 12-2008

Verlichting valt uit

Hoewel het licht ingeschakeld is, kan bij bovengenoemde voertuigen de verlichting uitvallen.

Omdat de bediening van de schakelaar niet door de regeleenheid wordt herkend, blijft de verlichting uit.

Om dit probleem te verhelpen wordt bij de erkende dealer een software-update uitgevoerd.

De autofabrikant heeft de problematiek reeds in de vorm van een terugroepactie aangepakt. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is verholpen.