



Peugeot 307 / 308 / Expert Bouwjaar: 11/2006 – 03/2008

Onjuiste werking van de verlichtingsinstallatie

Lichtschakelaarstand wordt niet herkend

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt in sommige gevallen de stand van de lichtschakelaar niet herkend door de regelektronica. In dat geval wordt de verlichtingsinstallatie niet ingeschakeld vanwege een softwarefout.

Reparatie-instructie

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het bovengenoemde probleem wordt bij de betrokken voertuigen verholpen via een door de merkdealer uit te voeren software-update.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem eventueel niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.