



## **Peugeot**

### **307**

**Bouwjaar: tot en met 13-05-2005**

**3- en 5-deurs zonder parkeerhulp**

### **Uitval parkeerverlichting / achterlicht en kentekenverlichting links (zekering doorgebrand)**

Bij bovenstaande voertuigen is het mogelijk dat de kabelboom tussen bumper en bumpersteun wordt beschadigd. Daarnaast kan ook de zekering F22 in het zekeringkastje / op de relaisplaat van het instrumentenpaneel zijn doorgebrand.

Dit kan leiden tot het uitvallen van de parkeerverlichting, het achterlicht en de kentekenverlichting.

Als mogelijke oorzaak moet worden gekeken naar een te lange labelboom van de kentekenverlichting.

In dat geval als volgt te werk gaan:

- Kabel van de kentekenverlichting vrijmaken
- beschadigde kabel repareren.
- Kabel van de rechter kentekenverlichting opwickelen om deze op gelijke lengte als de kabel van de linker kentekenverlichting te brengen.
- Beide kabels met isolatietape omwickelen.