



VW Lupo

Grootlicht kan niet worden uitgeschakeld.

Wanneer het grootlicht bij deze voertuigen niet kan worden uitgeschakeld, ligt dit mogelijk aan de knipperlichtschakelaar.

Door deze te hard te bedienen, kunnen de grootlichtcontacten in de knipperlichtschakelaar worden beschadigd. De contacten worden verbogen en het uitschakelen van het grootlicht is niet meer mogelijk.

Als dit probleem zich voordoet, dient u de knipperlichtschakelaar te vervangen.

Bij voertuigen vanaf bouwjaar september 1999 zijn aangepaste knipperlichtschakelaars ingebouwd.