



KRÓTKIE INFORMACJE

BMW 7 seria E 65/66 Wszystkie modele Rok produkcji 2001 - 2008

Układ hamulcowy przedniej i tylnej osi skrzypi przy lekkim wciśnięciu hamulca

W przypadku stwierdzenia wymienionej usterki może ona mieć związek ze wskaźnikiem zużycia okładzin hamulcowych. Przy lekkim wciśnięciu hamulca styk ostrzegawczy na tarczy hamulcowej może się ocierać i powodować w ten sposób nieprzyjemne odgłosy skrzypienia. W takim przypadku należy sprawdzić styki ostrzegawcze i w razie potrzeby wymienić na już zmodyfikowane wersje.

Numer części OE: styk ostrzegawczy przód 34356778037
styk ostrzegawczy tył 34356778038

Numer części zamiennej Hella Pagid

Styk ostrzegawczy okładziny hamulcowej, oś przednia: 8DK 355 250-201

Styk ostrzegawczy okładziny hamulcowej, oś tylna: 8DK 355 250-531

Wskazówka dotycząca naprawy

W tym kontekście należy sprawdzić zużycie okładzin hamulcowych i w razie potrzeby wymienić.