

KRÓTKA INFORMACJA



Fiat Punto Model/typ 199 Rok produkcji: 2005-2010

Odgłosy z hamulców osi tylnej po dłuższych fazach hamowania

W wyżej wymienionych modelach pojazdów mogą wystąpić odgłosy wibracji osi tylnej po dłuższych fazach hamowania.

Przyczyna

Wibracje zacisku hamulcowego powodują wibracje okładzin hamulcowych.

Rozwiązanie problemu

W tej sytuacji producent pojazdu oferuje tak zwane obciążniki amortyzujące. Obciążnik amortyzujący tłumi niepożądane wibracje i jest mocowany bezpośrednio do zacisku hamulcowego.

Odpowiedni komplet części firma Fiat oferuje pod numerem 77364395.

