

KRÓTKIE INFORMACJE



Opel Mokka

**Data produkcji: 2013 –
Wszystkie modele**

Zmieniony moment dokręcania nakrętek koła

Podawany moment dokręcania nakrętek koła został zmieniony z 125 Nm na 140 Nm.

Podczas montażu koła prosimy zwrócić uwagę na zmieniony moment dokręcenia.

Problem został już usunięty przez producenta pojazdu i wartości zmieniono w Tis2Web (Technisches-Informationssystem) na 140 Nm.