



Alfa Romeo 147, wszystkie modele

Złe wskazanie poziomu paliwa.

W modelu 147 może dochodzić do błędnych wskazań wskaźnika poziomu paliwa w zbiorniku. Błąd wskazań pojawia się gdy podczas tankowania paliwa włączony jest zapłon (silnik nie pracuje ale klucz stacyjki znajduje się w pozycji włączonego zapłonu). Przyczyną błędu jest system sterowania i odczytu wskazań czujnika poziomu paliwa. Błąd wskazań nie wynika z uszkodzenia czujnika i nie jest wymagana żadna naprawa czy wymiana części. Rozwiązaniem problemu jest tankowanie paliwa przy wyłączonym zapłonie.

Informacja o takim zachowaniu wskaźnika paliwa nie jest zamieszczona w instrukcji obsługi, ale o tym fakcie producent informuje kierowców za pośrednictwem pracowników autoryzowanych stacji obsługi i sprzedaży samochodów marki Alfa Romeo.

Jeżeli w praktyce warsztatowej zgłaszany będzie ten problem, prosimy wskazywać klientom sposób rozwiązania problemu - tankowanie pojazd tylko przy wyłączonym zapłonie.