



## **Alfa Romeo Spider Rocznik modelu od 2001 do 2003**

### **Świeci się kontrolka poduszki powietrznej**

Jeśli reklamowana jest powyższa usterka, możliwą przyczyną są połączenia wtykowe napinaczy pasów bezpieczeństwa. Do wymienionej wyżej reklamacji dochodzi na skutek podwyższonych oporności stykowych we wtyczkach wielokrotnych napinaczy pasów bezpieczeństwa. Przy zmianach pozycji siedzenia połączenie wtykowe wystawione jest na siłę rozciągania. Z powodu nieprawidłowego ułożenia i niewłaściwego umocowania wiązki przewodów luzuje się połączenie wtykowe, na skutek czego przerwany zostaje zestyk elektryczny.

**Ponieważ chodzi tu o system poduszki powietrznej należy postępować zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa.**

W takim przypadku przy obydwu siedzeniach postępować jak następuje:

- Wyłączyć zapłon.
- Sprawdzić, czy nie są uszkodzone połączenia wtykowe (zestyki) i w razie potrzeby naprawić je.
- Wiązkę przewodów i wtyczkę wielokrotną przymocować przy pomocy opasek zaciskowych do rusztowania siedzenia tak, aby nie mogły się rozłączyć.
- Na koniec wykasować pamięć usterek.

# ***Krótkie informacje***



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	18/10/2007	2-2
-------------------------------------	------------	-----