



Audi A2 **Wszystkie pojazdy z silnikiem 1.4 L**

Zapala się lampka kontrolna prądnicy

Jeśli reklamowany jest powyższy błąd, to jego przyczyną może być regulator prądnicy. W określonych warunkach może dochodzić do wyładowań statycznych poprzez pasek klinowy. Wskutek tego błędnie może zapalać się lampka kontrolna. W takim przypadku należy wymienić regulator prądnicy (Nr Hella: 5DR 009 728-001).

Krótkie informacje

