



Audi A4 (8D, B5) produkowany do 01/1999, silnik: AHL

Hałas z przedniej prawej części pojazdu

Przyczyną bulgoczących dźwięków wydobywających się z przedniej prawej części samochodu może to być przewód odpowietrzający pojemnika węgla aktywnego. W przewodzie odpowietrzającym, prowadzącym w dół, do podłogi pojazdu i dalej na zewnątrz, znajduje się kolanko. W zagięciu tym może zbierać się woda kondensacyjna. Podczas pracy silnika może dochodzić do powstawania wymienionych dźwięków, w wyniku zasysania powietrza. Aby zlikwidować te hałasy, należy zdemontować przednie prawe nadkole, następnie w najniższym punkcie zagięcia nawiercić otwór 3 mm, tak aby zbierająca się woda mogła odpływać.