



Audi

A6 (4B / C5)

Silnik: diesel 2,5 TDI

Rok produkcji: 1997 - 2005

Ciągła praca wentylatora chłodnicy Rozładowany akumulator

W przypadku ww. pojazdów wentylator chłodnicy może się nie wyłączyć po upływie maksymalnego czasu 12 minut pracy po wyłączeniu silnika. Wskutek rozładowania akumulatora pojazdu nie można później uruchomić.

Przyczyną jest tu często wdarcie się wody do przełącznika sterownika silnika lub uszkodzenie kabla na zacisku 87 w skrzynce bezpiecznikowej komory silnika.

W celu usunięcia problemu należy odszukać przyczynę wdarcia się wody i sprawdzić oraz w razie potrzeby wymienić przełącznik sterownika silnika. Poza tym należy sprawdzić i w razie potrzeby naprawić okablowanie (zacisk 87) w skrzynce bezpiecznikowo-przełącznikowej w komorze silnika.