



BMW

1 –Serie (E81)

Rok produkcji: 2007 -2011

Wszystkie z układem start-stop

Awaria układu automatycznego start-stop

Brak kodu błędu

Jeżeli w wymienionych modelach pojazdów zostanie stwierdzona awaria układu automatycznego start-stop, może to być związane z usterką baterii rozruchowej. Jednym z podstawowych warunków automatycznego wyłączenia silnika w trybie jazdy jest wystarczający poziom naładowania baterii. Układ zarządzania energią monitoruje stan baterii i cykle ładowania z ostatnich 5 dni.

Jeżeli układ nie osiągnie minimalnego poziomu naładowania baterii (ok. 60%), układ zostaje wyłączony. W takim przypadku należy najpierw sprawdzić, a następnie naładować lub wymienić baterię.

Jedną z najczęstszych przyczyn niewystarczającego naładowania jest niekorzystny sposób jazdy lub jazda na krótkich odcinkach.