



BMW E 31/ 32 | 34 | 36 wszystkie modele

Złe działanie kierunkowskazów.

Jeśli w pojazdach tych zgłaszane są następujące objawy: samoczynne włączanie się świateł awaryjnych na 10 sekund, dwukrotnie większa częstotliwość migania kierunkowskazów, stałe świecenie kierunkowskazów po włączeniu albo całkowity brak działania kierunkowskazów, to przyczyną tej usterki jest uszkodzony przerywacz. W wyniku szybkich zmian temperatury w przerywaczu może w nim osadzać się kondensat pary wodnej, co prowadzi do zwarcia między elementami elektronicznymi i nieprawidłowego działania kierunkowskazów.

W celu usunięcia usterki należy wymienić przerywacz.

Numery katalogowe Hella dla wszystkich wymienionych wyżej modeli:

4DB 006 716-031 pojazdy bez haka holowniczego
4DM 009 103-011 pojazdy z hakiem holowniczym

