



Chrysler PT Cruiser, produkowany przed 04/2000

Hałasy z drzwi przednich, prawych lub lewych.

Jeśli w samochodzie tym występują brzęczące lub mrużące dźwięki wydobywające się z przednich drzwi prawych lub lewych, to możliwą przyczyną problemu jest dotyknięcie folii ochronnej do głośników. Aby sprawdzić czy tak jest, należy włączyć radio i ustawić na średnią głośność. Następnie trzeba regulatorem balansu wyciszyć głośniki po każdej stronie, aby lepiej zlokalizować źródło dźwięków. Jeśli słychać brzęczący lub mrużący dźwięk, trzeba wymienić folię ochronną drzwi, w celu usunięcia jego przyczyny.

W celu wymiany folii należy postępować następująco:

- Zdemontować tapicerkę przednich drzwi.
- Wymontować głośniki
- Usunąć starą folię i założyć nową.
- Zamontować głośniki i tapicerkę drzwi.
- Sprawdzić działanie, zwracając uwagę na dźwięki i hałasy.
- W razie potrzeby powtórzyć prace przy drugich drzwiach.