

KRÓTKA INFORMACJA



Citroen C- Crosser Rok produkcji: 2007 – 2009

Awaria świateł hamowania

W przypadku ww. pojazdów reklamowana jest awaria świateł hamowania (świeci lampka ostrzegawcza we wskaźniku wielofunkcyjnym).

Przyczyną wyżej wymienionych problemów jest uszkodzony łącznik świateł hamowania (styki zanieczyszczone silikonem).

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Warsztat wymienia w pojazdach, których dotyczy ta usterka, uszkodzony łącznik świateł hamowania na nowy.

W celu wymontowania łącznika świateł hamowania należy wykonać następujące czynności:

- Zdjąć osłonę znajdującą się nad pedałami
- Obrócić łącznik o ćwierć obrotu w lewo
- Wyjąć łącznik
- Odłączyć wtyczkę
- Montaż łącznika świateł hamowania odbywa się analogicznie w odwrotnej kolejności kroków
- Po montażu łącznika świateł hamowania należy sprawdzić działanie świateł

