



Citroen

Saxo

Rok produkcji od 1996 do 2003 wszystkie pojazdy

Zaświeca się kontrolka poduszki powietrznej

Jeśli reklamowana jest powyższa usterka, możliwą przyczyną jest podwyższona oporność we wtyczkach wielokrotnych napinacza pasa bezpieczeństwa systemu zabezpieczenia pasażerów przed skutkami przyspieszenia ujemnego (SRS). Wtyczki te znajdują się zawsze pod spodem siedzeń przednich. W takim przypadku postępować jak następuje:

- Wyłączyć zapłon.
- Odłączyć od akumulatora przewód masowy i odczekać 10 minut, aż rozładują się kondensatory.
- Rozłączyć połączenia wtyczek wielokrotnych i usunąć z przewodów tuleje wtykowe oraz obudowy wtyczek.
- Usunąć izolację z końcówek przewodów na długości 10 mm.
- Połączyć końcówki przewodów przy pomocy w pełni zaizolowanych złączy stykowych (nr artykułu Helli: 8KW 732 579-003).
- Ułożyć prawidłowo przewód masowy i umocować go.
- Podłączyć akumulator.
- Wykasować pamięć usterek.
- Sprawdzić, czy zgasła kontrolka poduszek powietrznych.

Krótkie informacje



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	14/01/2008	2-2
-------------------------------------	------------	-----