



Fiat **Punto 176** **Wszystkie**

Przepalony/skorodowany styk wtyczki światła tylnego Awaria tylnych świateł lub kierunkowskazów

W wyżej wymienionych pojazdach może dojść do awarii tylnych świateł i/lub kierunkowskazów.

Jeśli odpowiednia żarówka jest w porządku, należy sprawdzić elektryczne styki oraz styki wtyczek pod kątem śladów przepalenia i korozji.

Ślady przepalenia (patrz zdjęcie) wywoływane są zazwyczaj przez styk chwiejny (za mała siła docisku styków).

W celu naprawy można wyczyścić styki i jeśli jest to możliwe dociąć lub ew. wymienić wtyczki.

