



Fiat Stilo z silnikiem benzynowym

Hałas z zaworu pojemnika z węglem aktywnym.

W niektórych egzemplarzach modelu Stilo z silnikami benzynowymi, podczas jazdy po nierównej nawierzchni słyszalny jest hałas dochodzący z tylnej, prawej części nadwozia. Dźwięki te powoduje najczęściej metalowa kulka zaworu wielofunkcyjnego pojemnika z węglem aktywnym.

Usunąć ten nieprzyjemny hałas można jedynie poprzez wymianę kompletnego pojemnika z węglem aktywnym, włącznie ze zintegrowanym zaworem wielofunkcyjnym. Jeśli wymianę już przeprowadzono, oznaczone jest to białą farbą na dolnej śrubie mocującej pokrywę wlewu paliwa.

Pojemnik z węglem aktywnym (patrz rysunek, punkt c) znajduje w tylnej prawej wnęcie koła. W celu demontażu należy odłączyć węże (punkty a) i odkręcić nakrętki mocujące (punkty b).

